SAFETY ALERT

Edisi 21
Tanggal : 16 Oktober 2026

WT 6101 Rebah





Kronologi Kejadian

Pada hari Selasa, 13 Oktober 2026, sekitar pukul 21.01 WITA, terjadi kecelakaan di jalan Coor 3 yang mengakibatkan unit WT No. 6101. Kejadian bermula saat driver melakukan penyiraman debu dari jalan Coor 1 hingga Coor 3. Saat melintasi persimpangan Coor 3 dan Coor 2, perhatian driver teralihkan ke sisi kiri jalan sehingga kurang memperhatikan arah pergerakan unit. Akibatnya, ban depan kanan menabrak tanggul median. Driver panik dan tidak melakukan pengereman, sehingga unit naik ke atas median dan kehilangan keseimbangan hingga rebah ke sisi kiri.

Penyebab Utama

1. Driver gagal fokus atau kurang konsentrasi saat melintas di persimpangan Coor 3, yang menyebabkan unit menabrak tanggul median lalu unit rebah ke kiri.

Apa yang Harus dilakukan

1. Re-Assessment (Penilaian Ulang) bagi seluruh driver unit medium truck.
2. Pemasangan kamera pengawas (dashcam/CCTV) di setiap unit medium truck

“Pastikan aman sebelum bergerak cek sekitar, cegah insiden !”