

## Accident Tangan Terkena Sambaran Api



### **Kronologi Kejadian**

Tanggal 14 Mei 2026 sekitar pukul 16.15 WITA, Crew Jacro berinisiatif menuju mesin suplay air untuk mematikan mesin dengan membawa jerigen berisi bensin +-2 liter, setelah sampai lokasi kejadian Crew Jacro menyimpan jerigen bensin di dekat mesin suplay air dengan keadaan tutup jerigen sudah longgar, bensin tersebut akan diisikan ke mesin suplay air yang akan digunakan esok hari. Kemudian Crew Jacro mematikan mesin suplay karena akan mengecek sisa bensin dalam tangki mesin suplay. Setelah membuka tutup tangki bensin, tiba-tiba terjadi ledakan dan api menyambar jerigen bensin yang ada di dekat Crew Jacro, karena panik Crew Jacro reflek melempar jerigen berisi bensin yang terbakar dan Crew Jacro melompat ke area open chanel, kemudian Crew Jacro memadamkan api di tangki bensin suplay menggunakan helm, dari kejadian tersebut tangan korban terkena sambaran api dan dari kejadian itu terjadi pengepulan asap hitam di lokasi.

### **Penyebab Utama**

1. Crew Jacro gagal dalam mengamankan bahan bakar sehingga tumpah pada mesin suplai
2. Kondisi temperatur mesin suplay masih tinggi karena menyala selama lebih dari 9 jam
3. Mengisi bahan bakar tanpa menunggu kondisi temperatur mesin turun
4. IK, JSA/IBPR pengisian bahan bakar ke mesin belum ada

### **Apa yang Harus dilakukan**

1. Penambahan JSA/IBPR, IK pengisian bahan bakar pada mesin
2. Sosialisasi JSA dan MSDS Pengisian bahan bakar pada mesin
3. Penambahan item P2H mesin water suplai di sisakti

**"Pastikan aman sebelum bergerak  
cek sekitar, cegah insiden !"**