

Medical Treatment Injury Jari Mekanik Terkena Gerinda Tangan



⚠️ Kronologi Kejadian

Hari Selasa , 08 September 2026 sekitar pukul 23.30 WITA telah terjadi accident kategori Medical Treatment Injury pada mekanik PT ABP di area Workshop Bay 6. Saat mekanik sedang melakukan kegiatan pergantian spring pada unit LV PRD - 52 dan saat sedang proses pergantian tersebut baut pengunci spring mengalami macet / sulit untuk dibuka. Mekanik berinisiatif memotong baut tersebut menggunakan gerinda tangan, saat memotong baut tersebut gerinda yang digunakan terlepas kemudian terjatuh hingga mengenai pangkal ibu jari sebelah kiri. Lalu Mekanik membuka sarung tangannya dan mendapati pangkal ibu jari terluka akibat terkena gerinda tersebut, kemudian Mekanik menginformasikan kepada rekan kerja terkait kejadian tersebut untuk diberikan pertolongan pertama sebelum dibawa ke Klinik PT MIP.

⚠️ Penyebab Utama

1. Gerinda tangan terlepas dari genggam tangan Mekanik saat di gunakan karena sarung tangan yang basah akibat keringat
2. Sikap agresip yang tidak tepat (Terburu-buru saat bekerja)

⚠️ Apa yang Harus dilakukan

1. Merivisi JSA penggunaan mesin gerinda tangan
2. Merevisi JSA melepas baut spring yang keras
3. Mereview Prosedur otoritas penggunaan mesin portable
4. IPBR perbaikan unit yang mengidentifikasi penggunaan mesin gerinda di undercarige unit LV

**"Pastikan aman sebelum bergerak
cek sekitar, cegah insiden !"**